

감정평가서

Appraisal Report

감정평가서번호	D12503-G-0602
건명	봉고III(87부5686)일반시가건
의뢰인	경기동부원예농업협동조합장



이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

 (주)태평양감정평가법인 동부지사
Pacific Appraisal Co., Ltd

경기도 성남시 수정구 성남대로 1380번길 15-2(복정동 717-4 202)

대표전화 : 031-722-3443 FAX : 031-722-3475



(자 동 차) 감 정 평 가 표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사

(주)태평양감정평가법인 동부지사
지 사 장

조영구
윤 만 규

(인)
(서명 또는 인)

감정평가액 구백오십만원정 (₩9,500,000.-)						
의뢰인	경기동부원예농업협동조합장		감정평가목적	일반거래(시가참조)		
제출처	경기동부원예농업협동조합		기준가치	시장가치		
소유자 (대상업체명)	경기동부원예농업협동조합 이천지점		감정평가조건	-		
목록표시근거	귀제시목록		기준시점	조사기간	작성일	
기타참고사항	-		2025. 03. 07	2025. 03. 07	2025. 03. 07	
감정평가내용	공부(公簿)(의뢰)		사정		감정평가액	
	종별	면적(m ²) 또는 수량	종별	면적(m ²) 또는 수량	단가	금액
	자동차	1식	자동차	1식	-	9,500,000
			이	하	여	백
	합계					₩9,500,000
심사확인	본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다. 심사자: 감정평가사					

(기계 기 구) 감 정 평 가 명 세 표

Page : 1

기 호	명 칭 (종 류) 구조.규격.형식.용량	제 작 자 제 작 번 호 제작(취득)일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
1	보관장소: 경기도 이천시 부발읍 가산리 468-22지상 소재 차명: 봉고Ⅲ 1.2톤 자동차등록번호: 87부 5686 연료종류/배기량/기통수: 경유/2,497cc/4기통 최대적재량: 700kg 차대번호: KNCWJX76AHK176959 차량년식: 2017 원동기형식: D4CB 승인번호: A01-1-00033-0282-3216 주행거리: 90,511km	기아자동차 2017년식	1식	-	9,500,000	비준가액
	합 계				₩9,500,000.-	
		이 하 여 백				

자 동 차 (중 기) 감 정 평 가 요 항 표

년식, 주행거리 및 최초 등록일	1) 년식: 2017년식 2) 주행거리: 90,511km 3) 최초 등록일: 2017년 04월 25일
제 원	1) 연료의 종류: 경유 2) 배기량: 2,497cc 3) 길이/너비/높이(mm): 5,410/1,830/2,720 4) 총중량: 3,390kg 5) 정격출력: 133Ps/3,600rpm 6) 승차인원: 3명 7) 최대적재량: 700kg 8) 기통수: 4기통
관리상태	일부 찌그러짐 및 긁힘, 부식 등의 흠집은 있으나 전체 제반 관리상태는 보통입니다.
유효검사기간	- 자동차등록증상 검사유효기간은 2023.10.25 ~ 2024.10.24입니다. - 자동차종합검사 결과표상 검사유효기간은 2024.10.25 ~ 2025.04.24입니다.
기타 참고사항	중고차 사고이력: 내차피해 0회, 상대차피해 0회입니다.



사진용지



본건 보관장소



본건 보관위치

사 진 용 지



본건 전면



본건 후면

사 진 용 지



본건 주행거리



본건 내부전경

사 진 용 지



본건 내부전경



본건 내부전경

중고차 사고이력정보 보고서



봉고III 1.2톤 / 87부5686

정보조회일자 : 2025-03-06

1. 중고차 사고이력 정보(요약)

 전손 보험사고 없음	 도난 보험사고 없음	 침수 보험사고 없음	 특수 용도 이력 없음
 내차 피해 없음	 상대차 피해 없음	 소유자 변경 0회	 차량번호 변경 0회



자동차보험 사고기록이 없었다고 해서 반드시 무사고라고 할 수는 없습니다.

2. 자동차 일반 사양 정보

자동차의 일반적인 사양 정보를 제공합니다.

제조사	기아	연식(Model year)	2017
자동차명	봉고III 1.2톤	차체형상	일반캡/표준캡
배기량	2,497cc	용도 및 차종	자가용 화물
사용연료	디젤	최초 보험 가입일자	2017년 04월 25일
차량세부모델	표준캡		

첨단안전장치(○ : 장착, △ : 선택옵션, - : 미장착, X : 장착불가)

 제동잠금방지장치	○	 어라운드뷰	-	 적응형순항제어장치	X
 자동비상제동장치	X	 긴급제동경고장치	-	 가변형 전조등	X
 주차조향제동지원	X	 후방카메라(BCAM)	X	 제동보조시스템	○

 후측방경고장치	X	 벨트인캡	-	 주간 주행등	X
 차체자세제어장치	O	 전방충돌경고장치	X	 헤드업디스플레이	-
 차선이탈경고장치	X	 차선이탈보조장치	X	 타이어공기압경보장치	O
 주차전후방센서	X	 주차조향보조장치	X	 주차후방센서	X
 고속도로부분자율주행	-	 차로중앙유지보조장치	-	 원격스마트주차보조	-

3. 자동차 특수 용도 이력 정보

과거 해당 차량에 사용되었던 자동차등록번호를 자동차등록번호판의 용도별 분류기호에 관한 기준에 따라 분류, 제공하는 것으로 영업용 대여(렌트카), 영업용 일반(택시 등)으로 사용된 적이 있는지 확인할 수 있습니다.

영업용도(대여용) 사용이력 없음	영업용도(일반) 사용이력 없음	관용용도 사용이력 없음
----------------------	---------------------	-----------------

4. 자동차 번호/소유자 변경이력 정보

소유자 변경이력 정보는 개인 간의 소유 변경 이외에도 매매상사 간 변경(상품용)까지 모두 포함된 횟수로 제공됩니다. 참고해주시기 바랍니다.

변경 등록일	변경	차량번호	차량용도
2017-04-25	최초등록	87부XXXX	자가용 화물

5. 자동차 특수 사고 이력 정보

자동차보험에서 보험금이 지급된 자동차사고기록 중 자동차품질에 특별히 영향을 미칠 가능성이 있는 사고(전손, 도난, 침수사고)를 확인할 수 있습니다.

전손 보험사고 없음	도난 보험사고 없음	침수 보험사고 없음
---------------	---------------	---------------

용어설명

- 전손 보험사고** 손상된 자동차의 수리비용이 자동차가치(보험회사에서 적정한)를 초과한 경우(추정전손) 및 손상된 자동차의 수리가 불가능하거나 수리를 하더라도 자동차로서의 기능을 다할 수 없는 경우(절대전손)로 자동차보험에서 보상처리 받은 사고(도난, 침수, 보험사고 제외)
- 도난 보험사고** 자동차를 도난 당하여 경찰서에 신고한지 30일이 지나도록 도난 당한 자동차를 찾지 못하여 자동차 보험에서 보상처리 받은 사고
- 침수 보험사고** 자동차를 운행하던 중 자동차 내부로 물이 들어와 시동이 꺼지거나, 주차 중 엔진 등에 물이 들어가 운행이 불가능하게 되어 자동차에 손해가 발생한 사고
침수 보험사고는 침수 전(분)손 사고를 의미하며, 전손 보험사고는 침수 보험사고와 도난 보험사고를 제외한 일반(기타) 전손사고를 의미합니다.

6. 보험사고이력 상세 정보

보험금 및 수리(견적)비 출처에 따라서 '가입한 보험사에서 지급된 경우(내차 보험)'와 '다른 차량 보험에서 지급된 경우(상대 보험)'로 나뉘어 제공됩니다. 자동차사고로 상대 차량 또는 재물에 발생한 손해를 내 보험금에서 지급된 경우의 정보를 제공합니다.

* 쌍방과실로 해당 자동차의 손상, 수리 기록이 내차 보험과 상대 보험에서 동시에 처리된 경우에는 '내차 보험'에만 표시되고 '상대 보험'에서는 생략됩니다.

보험사고 내역 없음

- 카히스토리 자료수집 방법상 일부 오류가 발생 할 수 있습니다. 의심되는 사항이 있으시면 전화주시기 바랍니다.
- 위 '수리(견적)비용'은 보험사가 지급하는 보험금 중에서 대차료, 휴차료 등 간접손해와 과실상계액 등을 제외한 수리 및 견적(부품/공임/도장) 비용으로 실제 지급된 보험금과 차이가 있습니다.
- 위 '수리내역 정보'는 해당 사고차량의 보험수리 작업내역 정보를 보유하고 있는 경우에 한하여 제한적으로 제공되고 있습니다. 앞으로 보유자료를 더욱 잘 정비하여 보다 많은 수리내역 정보가 제공될 수 있도록 노력하겠습니다.

용어설명

- **수리(견적)비용** 자동차사고로 자동차가 손상된 경우 보험회사가 지급하는 보험금 중에서 자동차 운반비, 대차료(렌트비용), 휴차료 등의 간접손해와 과실상계액 등을 제외한, 자동차를 수리하는데 소요되는 비용 또는 견적으로 부품비용, 공임 및 도장료로 이루어집니다
- **미확정 사고** 자동차보험사고로 보험회사에 접수된 후 사고처리가 끝나지 않아 지급할 보험금액이 아직 확정되지 않았거나 확정되었는데 아직 보험개발원에 관련 자료가 넘어오지 않아(월 1회 전송, 2~3개월 소요) 확정처리 되지 않은 사고를 말합니다.
- **미가입기간** 자기차량손해담보 미가입기간으로 해당기간에 대해서는 자기차량손해담보에 의해 지급된 자동차수리비 정보를 제공할 수 없는 기간
- **내 차 보험처리 사고** 내 보험으로 처리한 내 차 사고 (대인사고 제외)
- **상대 보험처리 사고** 다른 차량 보험으로 처리한 내 차 사고 (대인사고 제외)
- **상대 차 피해 사고** 내 보험으로 처리한 상대 차 사고 (대인사고 제외)

7. 주행거리이력 정보

카히스토리 주행거리이력 정보서비스는 자동차보험 가입자 또는 중고차 판매자가 보험회사 또는 중고차소유품물에 직접 제출한 주행거리자료를 제공받아 확인절차 없이 그대로 제공하는 것이며, 개발원과 보험회사, 중고차 소유품물은 주행거리 정보의 정확성을 보장하지 아니하므로 차량을 확인하기 위한 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다.

해당 정보의 오류로 손실이 발생한 경우 개발원과 보험회사, 중고차 소유품물은 이에 대한 책임을 지지 아니합니다.

최근 주행거리 정보
주행거리 : 42,275Km
기록일자 : 2021-03-11

날짜	주행거리	제공처
2021/03/11	42,275 Km	자동차보험회사

8. 차량가액정보



차량가액 범위
553 ~ 607 만원

차량기준가액은 자동차보험 자차담보 가입 및 사고발생 시 손해액 결정에 참고할 수 있는 자료로서, 시장에서 유통되는 중고차 시세와는 무관함을 알려드리며 실제 자동차보험 계약체결 및 손해액 결정에 적용여부가 다를 수 있습니다. (자세한 정보는 보험개발원 홈페이지에서 조회 가능)

* 동종 차량의 최소, 최대 금액 표시, 연식은 차량등록일자 기준

9. 차량예측시세 정보

보험개발원에서 산출한 차량시세는 중고차 시세를 직접적으로 나타내는 것이 아니며, 참고용으로 활용될 수 있습니다. 실제 중고차 거래 시세는 추가적인 검토와 확인이 필요함을 알려드립니다.

봉고III 1.2톤 표준캡 2017

표준 시세	710 ~ 960 만원
표준시세 : 중고차 거래데이터를 기반으로 보험개발원에서 자체 개발한 인공지능을 활용한 모델 별 예상 차량가격입니다.	
개별 시세	1,072 만원

제조사	기아
배기량	2,497cc
사용연료	디젤
주행거리	42,275 Km